

FORMATION TECHNIQUE



Au sein du T.C.C



2 journées



NIECO FH94E

BROILER

- Changement interrupteur
- Remplacement câble alimentation / fiche
- Changement des résistances
- Changement des roues
- Démontage tapis
- Remplacement PTFE / bagues
- Remplacement moteur

FRITEUSES FRYMASTER / HENNY PENNY

- Remplacement câble et fiche sur Henny Penny
- Remplacement contacteur sur Henny Penny
- Remplacement Hi Limit HP et Frymaster



HENNY PENNY : EEE143



FRYMASTER : FQE30



PRINCE CASTLE : EHB34

PHU

- Changement carte/barre
- Remplacement interrupteur

DCFT

- Démontage tapis
- Changement roulements axes convoyeur
- Changement interrupteur
- Changement câble et fiche
- Changement sonde
- Changement relais
- Changement moteur



PRINCE CASTLE : DCFT BKCE

DES QUESTIONS ? CONTACTEZ-NOUS :

tcc@catequip.com